:

:

1

Themal Conductivity Tester(HC074-200 EKO Instruments)

2

3

/ Datalogger Lux 93514

4

Water Bath

5

6

HOBO

7

2x HOBO

8

PT100-Temperature Sensor 6 ft (-40 to 120 C)

9

PT100-Temperature Sensor 20 ft (-40 to 120 C)

10

External sensor 1

11

/minolta SN205803

12

2 /OPUS

13

/ACCESSORIES FOR OPUS

14

Can Connector / POWER FOR OPUS

15

Interface Cable to P.C.

16

17

/KM810

18

LUMINANCE METER) Minolta LS100

19

Illuminance Meter /Close up lens 110,122,135/5

20

Luminance Meter LS-100 / Minolta LS100

21

Extech) (

22

/sanwa

23

Data Logger 20 Testo 0454

24

25

THERMOCOUPLE TYPE K. (NICR-NI) / Connect for Testo 10 ea

26

/Omega

27

28

29

(

30

31

Flovent

32

33

/HOBO weather station

34

KIMO

35

36

37

38

39

40

4x External / HOBO

41

PORTABLE ANEMOMETER STATION

กลุ่มงานปฏิบัติการและบริการทดสอบ

Written by content
Tuesday, 10 July 2012 10:13 - Last Updated Thursday, 26 July 2012 10:50

คลิกอ่านเพิ่มเติม

11 / 12

กลุ่มงานปฏิบัติการและบริการทดสอบ

Written by content
Tuesday, 10 July 2012 10:13 - Last Updated Thursday, 26 July 2012 10:50

12 / 12